

Qualité des eaux de baignade

COMMUNE : SAINT ETIENNE ESTRECHOUX
Plage : MARE-PLAN D'EAU DU MOULIN
Contrôle réalisé le : 18 juin 2014 à 11h50

Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	soleil	Fréquentation :	nulle
Température de l'air (°C) :	27,0	Huiles minérales :	absence
Température de l'eau (°C) :	19,0	Coloration de l'eau :	conforme
Etat du plan d'eau :	agité	Transparence * (mètres) :	>1
		pH :	8,2

(*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli : 94
Entéroques intestinaux : 15

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 800	Entre 100 et 660	MOYEN
Supérieur à 1 800	Supérieur à 660	MAUVAIS

Interprétation globale du prélèvement :

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE


HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WASSER VON GUTER QUALITÄT

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation,
Pour le délégué territorial de l'Hérault,
L'Ingénieur du Génie Sanitaire



Jeanne CLAUDET

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Edité le : 20/06/2014