

# Qualité des eaux de baignade

COMMUNE : LUNAS  
Plage : ORB-TAILLEVENT  
Contrôle réalisé le : 18 juin 2014 à 10h40

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	<b>soleil</b>	Fréquentation :	<b>nulle</b>
Température de l'air (°C) :	<b>25,0</b>	Huiles minérales :	<b>absence</b>
Température de l'eau (°C) :	<b>15,0</b>	Coloration de l'eau :	<b>conforme</b>
Etat du plan d'eau :	<b>calme</b>	Transparence * (mètres) :	<b>&gt;1</b>
		pH :	<b>8,2</b>

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli : **200**  
Entérocoques intestinaux : **160**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 800	Entre 100 et 660	MOYEN
Supérieur à 1 800	Supérieur à 660	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA Baignade**


**AVERAGE-QUALITY WATER**

**AGUA DE CALIDAD INTERMEDIA**

**WASSER VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT**

**WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT**

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation,  
Pour le délégué territorial de l'Hérault,  
L'Ingénieur du Génie Sanitaire

  
Jeanne CLAUDET

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE Baignade ET A LA MAIRIE**

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Edité le : 20/06/2014

# Qualité des eaux de baignade

COMMUNE : LUNAS  
Plage : GRAVEZON - BAIGNADE DES CHUTES  
Contrôle réalisé le : 18 juin 2014 à 10h55

## Mesures et observations réalisées au moment du prélèvement :

Météo du jour :	<b>soleil</b>	Fréquentation :	<b>nulle</b>
Température de l'air (°C) :	<b>25,0</b>	Huiles minérales :	<b>absence</b>
Température de l'eau (°C) :	<b>14,0</b>	Coloration de l'eau :	<b>conforme</b>
Etat du plan d'eau :	<b>peu agité</b>	Transparence * (mètres) :	<b>&gt;1</b>
		pH :	<b>8,4</b>

(\*) Transparence : Non respect des normes si inférieure à 1 mètre

## Analyse bactériologique (par 100 ml) :

Escherichia Coli : **2000**  
Entéroques intestinaux : **820**

Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Qualité de l'eau
Moins de 100	Moins de 100	BON
Entre 100 et 1 800	Entre 100 et 660	MOYEN
Supérieur à 1 800	Supérieur à 660	MAUVAIS

## Interprétation globale du prélèvement :

**EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAIGNADE**


**LOW-QUALITY WATER**

**AGUA DE MALA CALIDAD**

**WASSER VON SCHLECHTER QUALITÄT**

**WATER VAN SLECHTE KWALITEIT**

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation,  
Pour le délégué territorial de l'Hérault,  
L'Ingénieur du Génie Sanitaire

  
Jeanne CLAUDET

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAIGNADE ET A LA MAIRIE**

Résultats en temps réel sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Edité le : 20/06/2014